UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

PON 2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

I.I.S. BODONI-PARAVIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GRAFICA, COMUNICAZIONE, PRODUZIONE AUDIO-VIDEO MULTIMEDIALE

10154 Torino - Via Ponchielli, 56 - Tel. 011 2481486 - Fax 011 2485431
bopa@bodoniparavia.it - www.bodoniparavia.it
Cod. Fisc. 80093460014 - Cod. scuola TOIS01300N

CIRCOLARE INTERNA

DS 146 SB data 03/06/2016	**Destinatari**	Genitori ☐ Docenti ☒ Allievi ☐ Ass. amm. ☒ Ass. tecn. ☒ Collab. scolast. ☒ Dsga ☒ Dir. Scolast. ☐
Oggetto: PROVA DI EVACUAZIONE		

Si porta a conoscenza il personale delle'esito **NEGATIVO** dell'ultima prova di evacuazione (in allegato il verbale del RSPP).

Una nuova prova si svolgerà il 07 c.m.

Invito tutto il personale a seguire scrupolosamente il piano di evacuazione.

Per eventuali dubbi rivolgersi al Sig. CAVALLARO

Il Dirigente Scolastico[1]
Prof.ssa Elena Maria GARRONE

RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE: SIG.RA POSSE Danila

1 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n° 39/1993).

STUDIO TECNICO
GEOM. GAGLIARDI DOMENICO
SICUREZZA - PROGETTAZIONE - CONSULENZA AZIENDALE

I.I.S. "BODONI"
TORINO
25 MAG 2016
PROT. N. 3610
TIT. VI CL 1 FASC.

VERBALE PROVA DI ESODO

Istituto Istruzione Superiore "Bodoni-Paravia"

Indirizzo: Va Amilcare Ponchielli, 56 10154 Torino Data: 13/05/2016

FERITI (Segnalazione nominativa)	**Nessuno**
DISPERSI (Segnalazione nominativa)	**Nessuno**
TEMPO IMPIEGATO PER L'EVACUAZIONE	**NON DEFINITO**

ESITO PROVA DI ESODO:

La prova è stata effettuata simulando un principio d'incendio in una zona dell'edificio; l'esodo dell'edificio è avvenuto non completamente. Il risultato della prova non può, pertanto, giudicarsi positivo.

ANOMALIE:

Durante la prova di esodo si sono riscontrate le seguenti anomalie:

a) L'impianto di allarme antincendio segnala guasti ed è fuori servizio;
b) Alcune persone, trovandosi all'esterno, avendo già raggiunto un punto di raccolta, sono rientrate nell'edificio per riuscirvi rispetto una secondo porta di emergenza;
c) Alcune persone presenti negli uffici di segreteria non hanno partecipato alla prova, mettendo in serio pericolo la gestione dell'esodo in caso di reale emergenza;
d) Alcune persone presenti nel bar sito al piano terra non hanno partecipato alla prova, mettendo in serio pericolo la gestione dell'esodo in caso di emergenza reale;
e) Per quanto riguarda i punti di raccolta, sono utilizzati i cortili interni dell'edificio di superfici non sufficienti a contenere l'affollamento totale dell'edificio;

PROGRAMMAZIONE AZIONI MIGLIORATIVE CONSIGLIATE

Il sottoscritto, con l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, consiglia quanto segue:

a) Inviare urgentemente una richiesta di ripristino dell'impianto di allarme antincendio; tale attività dovrà avvenire entro l'inizio delle attività scolastiche in Settembre 2016. Qualora tale attività non sia realizzata, il sottoscritto RSPP consiglierà alla dirigente di valutare l'ipotesi della chiusura della scuola per motivi di sicurezza.
b) Effettuare una formazione come addetti al servizio di evacuazione e salvataggio a tutti gli insegnanti, momento nel quale sia possibile analizzare e descrivere le procedure di salvaguardia utilizzate dalla scuola in caso di emergenza.
c) Effettuare una formazione come addetti al servizio di evacuazione e salvataggio a tutto il personale di segreteria;

d) Concordare entro la fine dell'anno scolastico una riunione di coordinamento con il datore di lavoro del bar, per l'elaborazione di un Unico Documento di Valutazione delle Inteferenze.

e) Concordare con la Città di Torino, l'utilizzo in caso di emergenza, dello spiazzo tra via Ponchielli e Via Monteverdi come punto di raccolta dell'edificio. Ciò comporta l'esodo sulla strada pubblica e la gestione del traffico in attesa dei mezzi di soccorso. Fornire al personale Collaboratori Scolastici adeguata strumentazione (giubbino ad alta visibilità e di colore diverso rispetto gli addetti alla raccolta dei moduli e paletta segnaletica) per fronteggiare al rischio investimento;

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione consiglia, come misura compensativa, di effettuare una prova di evacuazione "aggiuntiva" entro Giugno 2016, non prima di indire una riunione col personale necessaria alla condivisione delle procedure di evacuazione.

Verbale a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Domenico Gagliardi.

Firma D.S. o Delegato

Firma R.S.P.P.